


Producteur : Saint Denis Catus	Client : Contrôle interne
Granulats : Gravillon 10/20	
Péetrographie : Alluvionnaire siliceux	
Elaboration : Roulé Lavé	
Usage : Bétons hydrauliques	
Marquage CE : CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005	

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme										Catégorie	
10	20	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139										Code A	
		0.063	0.5	4	d/2	8	d	12.5	16	D	1.4D	2D	Teneur en fines
Etendue e					5		10			20		40	
V.S.S.+U		1.8			6		20			100	100		1.80
V.S.S.		1.5			5		15			99	100	100	1.50
V.S.I.					0		0			84	98	100	
V.S.I.-U					0		0			79	97		

Partie informative													
Résultats de production													
du 30/06/22 au 25/11/22													
		0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	Teneur en fines
Maximum		1.1	1	2	3	4	6	21	65	94	100	100	1.15
Xf+1.25xEcart-types		0.6	1	2	2	4	5	18	62	93	100	100	0.63
Moyenne Xf		0.3	0	1	1	2	3	14	52	87	100	100	0.34
Xf-1.25xEcart-types		0.1	0	0	0	0	1	9	43	80	100	100	0.05
Minimum		0.1	0	0	0	1	1	7	31	69	99	100	0.11
Ecart-type		0.23	0.3	0.5	0.6	1.2	1.7	3.7	7.6	5.3	0.2	0.0	0.228



Responsable Qualité

