




Producteur :	Saint Denis Catus	Client :	Contrôle interne
Granulats :	Gravillon 10/20		
Péetrographie :	Alluvionnaire siliceux		
Elaboration :	Roulé Lavé		
Usage :	Bétons hydrauliques		
Marquage CE :	CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005		

Partie contractuelle														
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage														
Classe granulaire		Norme										Catégorie		
10	20	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A		
					d/2		d			D	1.4D	2D		
		0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	Aplatissement	Teneur en fines
Etendue e							15			15				
V.S.S.+U		1.8			6		20			100	100		24.0	1.80
V.S.S.		1.5			5		15			99	100	100	20.0	1.50
V.S.I.					0		0			84	98	100		
V.S.I.-U					0		0			79	97			

Partie informative													
Résultats de production													
du 07/07/23 au 30/11/23													
	0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	Aplatissement	Teneur en fines
Maximum	0.3	1	1	2	4	9	29	69	94	100	100	8.0	0.33
Xf+1.25xEcart-types	0.3	0	1	1	3	9	28	65	92	100	100	8.3	0.29
Moyenne Xf	0.2	0	1	1	2	5	20	53	86	100	100	7.0	0.19
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	0	0	0	2	12	41	80	99	100	5.8	0.09
Minimum	0.1	0	0	0	0	1	9	38	80	99	100	6.0	0.10
Ecart-type	0.08	0.2	0.4	0.5	1.1	2.6	6.5	9.4	4.6	0.5	0.0	1.00	0.080



Responsable Qualité

[Signature]

